



DIRECCIÓN DE PROYECTOS DIRECCION DE OBRAS

SUBDIRECCIÓN DE OBRAS CENTRO

DEPARTAMENTO TECNICO CENTRO

DEPARTAMENTO DELEGACIÓN REGION 10

Distrito: GENERAL RODRIGUEZ

Establecimiento: E.E.S. Nº1

Obra: REFACCIÓN DE CUBIERTA Y OTRAS REFACCIONES.

Presupuesto Oficial: \$ 184.116.921,63.-

Plazo de Ejecución: 120 días

Fecha: OCTUBRE 2025



DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN



SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

GENERAL RODRIGUEZ - E.E.S. N°1

Refacción de cubierta

La presente documentación trata de la refacción de la cubierta del servicio educativo de referencia, que presenta filtraciones en el **sector de losa (edificio original)** y también en el **sector de chapa (ampliación).**

Asimismo, se observó humedad de cimientos en el sector indicado en el plano Nº 2, desprendimiento del recubrimiento en una viga en sala de profesores con exposición de armadura y desprendimiento de cielorrasos en varios sectores. También se reemplazarán dos TR y sus colectores.

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE ENCUENTRAN A DISPOSICION EN FORMATO DIGITAL

Las tareas a realizar son las siguientes:

TRABAJOS PREPARATORIOS

- Cartel de obra reglamentario.
- Demolición de mampostería de ladrillos cerámicos huecos en el sector afectado por la humedad de cimientos. La misma se hará en tramos consecutivos de aproximadamente 60 cm de altura y 1 m de longitud para la reconstrucción de la capa aisladora.
- Extracción de membrana en su totalidad, retiro de la carpeta hasta el contrapiso e insertos de H°A°.
- Retiro de canaletas cenefa en todo el sector ampliación. Se dejará la cubierta caída libre.
- Picado de cielorrasos aplicados bajo losa afectados.
- Retiro de tanques de reserva afectados
- Retiro de bajada pluviales de F°F°.

ALBAÑILERÍA

- Mampostería de elevación: reconstrucción del muro de ladrillo hueco, posteriormente a la ejecución de nueva capa aisladora.
- Nuevo cajón hidrófugo en mampostería afectada por humedad de cimientos.
- Reconstrucción de los revoques completos en dicho sector y reparación de los afectados por las filtraciones en la biblioteca y otros puntos críticos.
- Ejecución de nuevo contrapiso alivianado sobre losa de cubierta sector biblioteca con corrección de pendientes.
- Ejecución de nueva carpeta sobre toda la losa de cubierta con corrección de pendientes, especialmente bajo los tanques de reserva donde se observan encharcamientos.



1

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN



SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

SOLADOS Y ZOCALOS

- Colocación baldosas y zócalos en el paramento intervenido por humedad de cimientos en ambas caras de la mampostería.

CUBIERTAS Y TECHADOS

- Cubierta de chapa, repaso y ajuste de zinguería y tornillos de sujeción.
- Membrana líquida con poliuretano tipo SICALASTIC 560 blanco con refuerzo de malla de poliéster tipo SICATEX 75. Consumo 2,8 kg / m2 Se deberán ejecutar 4 (cuatro manos) en toda la superficie de la losa y cargas, para garantizar la vigencia de la garantía del producto.

CIELORRASOS

- Reconstrucción del cielorraso aplicado bajo losa en las áreas afectadas por las filtraciones, según planos.

INSTALACION SANITARIA

- Reemplazo de dos tanques de reserva vandalizados, montantes y colectores

PINTURA

- Látex blanco en muros y cielorrasos intervenidos.

VARIOS

 Gárgolas premoldeadas de rebalse: reemplazo de las dos gárgolas en la losa del sector ampliación y colocación de 14 gárgolas en el sector de losa intervenido (edificio original).

LIMPIEZA DE OBRA

- La obra deberá ser entregada limpia, libre de residuos de la misma.

REPARACIÓN DE VIGA EN SALA DE PROFESORES

1. Preparación

Picar el hormigón suelto y en mal estado hasta llegar a material sano.

Cepillar o lijar los hierros expuestos para remover el óxido (idealmente con cepillo de alambre o amoladora).

Lavar con agua para eliminar polvo y restos.

2. Protección de la armadura

Aplicar un pasivador anticorrosivo tipo SikaTop Armatec-110 EpoCem (mortero epoxicemento inhibidor de corrosión y puente de adherencia).



2

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

BUENOS AIRES

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

3. Reparación del hormigón

Rellenar con un mortero de reparación estructural con material tipo SikaTop122 o SikaTop 123 Plus (mortero tixotrópico de reparación estructural).

4. Terminación y protección

Curar el mortero según indicaciones del fabricante REGION 10 – SIE DGCYE



DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

BUENOS AIRES

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

MEMORIA FOTOGRÁFICA

CUBIERTAS A REPARAR









DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE **BUENOS AIRES**

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR





CIELORRASOS Y REVOQUES A REPARAR





3

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

BUENOS AIRES

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR




VIGA A REPARAR S/ MEMORIA



REGION 10 - SIE DGCYE





COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL MES BASE: OCTUBRE 2025 DISTRITO ESTABLECIMIENTO													
GENERAL RODRIGUEZ E.S. N°1 TIPO DE OBRA FECHA COMPUTO									, [
=	REFACCION CUBIERTA Y OTROS miércoles, 1 de octubre de 2025 S S Cómputo Presupuesto %												
RUBRO	E E		DESIGNACION DE LAS OBRAS	Unid.	Cant.	Precio Unitario		Precio Item	Pred	io Rubro	% incidencia		
1		_	TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracci						\$ 2	3.173.715,55	13,12%	RESUMEN	
1.2			Cartel de obra Demolición de mampostería de ladrillo hueco en forma manual	m2 m3	3,00 5,10			322.244,76 431.058,27			0,18%		
			Picado de cielorraso de veso/cal aplicado bajo losa Picado y retiro de carpeta, insertos de H°A° y membrana	m2 m2	98,50 1173,75			1.265.225,61 18.934.911,53			0,72% 10,72%		
	2	5	Retiro de canaleta cenefa y TR Retiro de bajadas pluviales de F°F° existentes	ml gl	97,90 1,00	\$ 21.197,91	\$	2.075.275,39 145.000,00			1,18% 0,08%		
3			ESTRUCTURA RESISTENTE						\$	1.993.898,84	1,13%	RESUMEN	
3.1			ESTRUCTURA H° A° Vigas reparación s/memoria	ql	1,50	\$ 1.329.265,89	\$	1.993.898,84			1,13%	'A DE PRECIOS CIVIL'IA1289	
4.1			AI BAÑII ERIA MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN						\$ 4	6.986.763,24	26,61%	RESUMEN A. DE PRECIOS CIVIL'IA2662	
	4		Ladrillos cerámicos 18x18x33	m2	13,00	\$ 55.578,93	\$	722.526,09			0,41%		
4.3		1	AISLACIONES Cajón hidrófugo para muro de 0,20 (incluye 2 hiladas de ladrillo	ml	42,30	\$ 21.481,10	s	908.650,53			0,51%	A. DE PRECIOS CIVIL 1A3348	
	2	2	común) Capa aisladora vertical con hidrófugo incorporado	m2	13,00	\$ 19.468,05	Ψ	253.084,65			0,14%		
4.4			REVOQUES Revoque interior completo a la cal	m2	25,50			1.373.217,33			0,78%	A. DE PRECIOS CIVIL'!A3516	
	1.	4	Revoque exterior completo a la cal Reparación de Revoques Interiores Completo.	m2 m2	25,50 55,00	\$ 58.964,30 \$ 56.984,17	\$	1.503.589,65 3.134.129,35			0,85% 1,77%		
4.5			Reparación de Revoques Exteriores Completo.	m2	30,00	\$ 86.275,04	\$	2.588.251,20			1,47%	A. DE PRECIOS CIVIL'!A4018	
4.5	4	. [CONTRAPISOS Contrapiso alivianado s/ losa - Arcilla expandida Carpeta de concreto de 3,00 cm sobre losa de cubierta	m2 m2	68,00 1173,75			3.317.282,08 33.186.032,36			1,88% 18,79%	A. DE PREGIOS CIVIL!A4018	
6			PISOS ZOCALOS LIMBRALES SOLIAS Y ALFEIZARE						\$	1.629.413,66		RESUMEN	
6.1	2		INTERIORES Mosaico granitico 30x30 fondo gris	m2	12,75	\$ 66.679,92	\$	850.168,98			0,48%	A. DE PRECIOS CIVIL'!A4653	
6.3	3 2		ZÓCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y ALFEIZARES Zócalo granítico fondo gris	ml	42,30	\$ 18.421,86	\$	779.244,68			0,44%	A. DE PRECIOS CIVIL'!A5642	
8			CUBIERTAS Y TECHADOS		42,00	Ψ 10.421,00	Ψ	773.244,00	\$ 7	3.928.482,11	41,86%	RESUMEN	
8.1		_[CUBIERTAS Rep. de cubierta (repaso y ajuste de zinquería y tornillos de	gl	3,00	\$ 97.990,97	\$	293.972,91			0,17%	A. DE PRECIOS CIVIL !!A6304	
8.3	_	_	MEMBRANAS Y TECHADOS									A DE PRECIOS CIVIL'!A7021	
	1		Membrana asfáltica 4 mm con foil de aluminio pegada en toda la sup (se considera una mano de imprimación)	m2	1380,00	\$ 53.358,34	\$	73.634.509,20			41,69%		
9			CIELORRASOS						\$	3.889.829,03	2,20%	RESUMEN	
9.1	1		APLICADOS Reparación yeso aplicado bajo losa	m2	98,50	\$ 39.490,65	\$	3.889.829,03			2,20%	A DE PRECIOS CIVIL 1A7699	
12			INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos incluve AGUA FRIA Y CALIENTE	n colo	cación)				\$ 1	6.558.113,47	9,38%	RESUMEN A.P. SANITARIAS'!A771	
12.		2	Conducción agua fria y caliente, PPTF copolim. random (tipo III) y HºGº	gl	1,00	\$ 650.326,52	\$	650.326,52			0,37%	ALT. GAMITAKING PATT	
12.		3	Colector tanque de reserva s/proyecto TANQUES DE RESERVA Y CISTERNA	gl	1,00	\$ 1.625.325,89	\$	1.625.325,89			0,92%	A.P. SANITARIAS'!A3785	
18			TR Affinity Aº Iº 3000 lts 122x180 horizontal con base PINTLIRAS (incluye manos necesarias y tratamiento r	n° revio)	2,00			14.282.461,06	\$	7.098.704,29		RESUMEN	
		2	Muros interiores con Latex Muros exteriores con Latex	m2 m2	200,00 55,00	\$ 21.720,23	\$	3.858.814,00 1.194.612,65			0,68%	A. DE PRECIOS CIVIL 'IA11364	
21			Cielorrasos con Latex	m2	98,50	\$ 20.764,24	\$	2.045.277,64	\$	616.591,00	1,16% 0,35%	RESUMEN	
			LIMPIEZA DE CIRRA Limpieza de obra	m2	100,00	\$ 6.165,91	\$	616.591,00			0,35%	A. DE PRECIOS CIVIL IA12424	
22			VÁRIOS Gárgola premoldeada 15x23x33	u	16,00	\$ 45.456,13	\$	727.298,08	\$	727.298,08	0,41% 0,41%	RESUMEN	
SU	вт	OΤ	AL						\$	176.602.809,26	100,00%]	
	2		HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO HASTA			\$ 45.000.000,00	\$	2.250.000,00			FC 45000		
			HASTA otal item	4,00		\$ 131.602.809,26		5.264.112,37 7.514.112,37					184116921
PR	ESI	JP	UESTO TOTAL (SUBTOTAL + RT)						\$ 18	4.116.921,63			
		_			Son PESO	s			, 10				
PL/	ΔZO	DE	EJECUCION:										
Г			PI	AN	ILLA RE	SUMEN							
RU	JBR(0 1	DESIGNACION						Pred	io Rubro	%		
1			TREBAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones picados contemplan el reti						\$	23.173.715,55	13,12%		
3			MOVIMIENTO DE SUELOS (todas las excavaciones contemplan carga contenedor y/o desparram ESTRUCTURA RESISTENTE N. D. D. D. C.	no en el mis	smo)				\$ \$	1.993.898,84	0,00% 1,13%		
4 5 6			ALBANLERIA REVESTIMIENTOS PISOS Y ZÓCALOS						\$ \$ \$	46.986.763,24 - 1.629.413,66	26,61% 0,00% 0,92%		
7			HISUS Y ZUCIALUS MARMOLERIA CUBIERTAS Y TECHADOS						\$	73.928.482,11	0,00% 41,86%		
		- 15									.,		

OUT ORDANGO	· ·	2 000 020 02	2.20%
	, and the second	3.009.029,03	
CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocación)	\$	-	0,00%
INSTALACIÓN ELECTRICA (artefactos nuevos inluyen colocación)	\$	-	0,00%
INSTALACIÓN SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación)	\$	16.558.113,47	9,38%
INSTALACIÓN GAS (artefactos nuevos incluyen colocación)	\$	-	0,00%
INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA	\$	-	0,00%
INSTALACION ACONDICIONAMIENTO TERMICO	\$	-	0,00%
INSTALACIÓN DE SEGURIDAD	\$	-	0,00%
CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS	\$	-	0,00%
PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)	\$	7.098.704,29	4,02%
SEÑALETICA	\$	-	0,00%
OBRAS EXTERIORES	\$	-	0,00%
LIMPIEZA DE OBRA	\$	616.591,00	0,35%
VARIOS	\$	727.298,08	0,41%
SUBTOTAL	\$	176.602.809,26	100,00%
	-		
HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO	\$	7.514.112.37	
	INSTALACIÓN SANITARIA (entríactos nuevos incluyen colocación) INSTALACIÓN GAS (artefactos nuevos incluyen colocación) INSTALACIÓN GAS (artefactos nuevos incluyen colocación) INSTALACIÓN ACONDICIONAMIENTO TERMICO INSTALACIÓN DE SEGURIDAD CRISTALES, ESPEJOS Y UPRIOS PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo) SEÑALETICA ORRAS EXTERIORES LAMPIZA DE OBRA VARIOS SUBTOTAL	CARPINTERIAS Y MOBILARIO (incluye colocación) \$	CARPINTERIAS Y MOBILARIO (incluye colocación)

TOTAL \$ 184.116.921,63

NOTA : El precio final de aplicación incluye cargas sociales, cargas impositivas, gastos generales y beneficio.

Superficie Cubierta	m2	
Superficie Semicubierta	m2	
Superficie Patios y Veredas	m2	
Precio por m2 de Edificación	\$/m2	#¡DIV/0!

FIRMA Y ACLARACION DE RESPONSABLES				
PROYECTO				
PROYECTO Responsable:				
COMPUTO Y PRESUPUESTO				
Responsable:				

183811189,8